PROCEDURA DE LUCRU

Preluare sarcină pe furci cu ajutorul transpaletei electrice Jungheinrich EJE 118

www.asisco.ro

① – Se aduce transpaleta electrică în faţa paletului cu sarcină în poziţia în care urmează să fie manipulată. Trebuie să vă asiguraţi că furcile pot fi introduse complet sub paletul cu sarcină.

② – Se introduc uşor furcile sub palet. Furcile trebuie să se introducă complet sub sarcină până când spătarul furcilor atinge paletul.

③ – Se aduce maneta în poziţia de acţionare Ridicare furci. Se ridică uşor furcile până la înălţimea de transport astfel încât paletul cu sarcină să se desprindă de suprafaţa de susţinere. Valoarea sarcinii maxime admise este de 1600 kilograme.

④ – Se verifică dacă paletul cu sarcină este corect poziţionat pe furcile transpaletei electrice. Dacă paletul este corect poziţionat pe furci se duce în poziţia de transport şi se efectuează deplasarea transpaletei cu sarcină.

ATENŢIE!

Manevrarea transpaletei electrice se va face numai de către persoane instruite tehnic şi autorizat! Este strict interzisă prezenţa persoanelor neautorizate în zona de acţionare a utilajului în timpul manipulării sarcinii pe furcile transpaletei electrice!

Întocmit,

.....

Notă: prezenta procedură de lucru a fost elaborată în conformitate cu cerinţele prescripţiilor tehnice ale ISCIR şi este o procedură este utilizată de către operatorul RSVTI în cadrul instruirii periodice cu autorizarea/reautorizarea personalului deservent al transpaletei electrice. Această procedură se referă exclusiv la utilajul Jungheinrich EJE 118.

.....