

PROCEDURA DE LUCRU

Depunere sarcina pe raft cu ajutorul electrostivuitoarelor BT RRE 160M



- ① – Se aduce electrostivuitoarea în fața raftului și se pune în funcțiune frâna de staționare. Se aduce catargul în poziție verticală.
- ② – Se înalță furca până la înălțimea necesară pentru depunerea sarcinii. Trebuie să vă asigurați că furca este în poziția corectă.
- ③ – Se plasează sarcina înainte să se introducă furcile în raft. Furcile cu paletul trebuie introduse complet în raft.
- ④ – Se coboară ușor furcile astfel încât paletul cu sarcina să se așeze în raft. Se va acorda atenție deosebită furcilor, astfel încât acestea să nu răzească paletul sau să rănească operatorul.
- ⑤ – Se retrage catargul până în poziția în care furcile sunt liberate din raft. Se înclina ușor catargul în spate.
- ⑥ – Se coboară ușor furcile în poziția de transport (aproximativ 30 cm față de sol) și se deplasează electrostivuitoarea într-un loc sigur în care trebuie îndeplinită.

Nota: Se va evita să se deplaseze persoana operatorului!



ATENȚIE!

Manevrarea electrostivuitoarelor se va face numai de către personalul instruit și calificat și autorizat. Este interzisă prezența persoanelor în zona de lucru în timpul manevrelor de depunere și ridicare a sarcinilor pe raft!

Întocmit,

.....

Notă: Prezentul document este elaborat în conformitate cu cerințele prescripțiilor tehnice aplicabile. Această procedură este utilizată de către operatorul RSVTI în cadrul instruirii și autorizării personalului pentru autorizarea/reautorizarea personalului deservent al transpaletelor electrice. Această procedură se referă exclusiv la utilajul BT RRE 160M.

.....