

PROCEDURA DE LUCRU

Depunere sarcină de pe furci cu ajutorul transpaletei electrice Jungheinrich EJE 116



①



②

- ① – Se aduce și se poziționează transpaleta electrică cu sarcina așezată pe furci în locul unde aceasta trebuie depusă.
- ② – Se aduce timona de comandă în poziția de comandă și trebuie să vă asigurați în prealabil că zona unde se deplasează transpaleta este liberă și fără nici un fel de obstacole (obstacole, persoane, etc.) care ar putea împiedica depunerea corectă a paletului pe suprafața plană.
- ③ – Se scoar ușor furcile până când paletul cu sarcină se sprijină direct pe suprafața pardoselii. Trebuie să vă asigurați că paletul nu mai este susținut de furcile transpaletei.
- ④ – Se aduce timona de comandă în poziția de comandă și se pot efectua manevre de subțire după care se efectuează deplasarea transpaletei pe suprafața plană a depozitului.



Maximum
1600 kg

Depunere
corectă



ATENȚIE!

Manevrarea transpaletei electrice se va face numai de către persoane instruite și autorizate. Este strict interzisă prezența persoanelor neautorizate în zona de lucru unde sunt în funcțiune transpaletele electrice cu sarcini de pe furcile transpaletei electrice!

Întocmit,

.....

Notă: prezenta procedură de lucru este valabilă numai în conformitate cu cerințele prescripțiilor tehnice, și este autorizată de către operatorul RSVTI în cadrul instruirii efectuate pe baza autorizării personalului deservent al transpaletei electrice Jungheinrich EJE 116.

.....