

# PROCEDURA DE LUCRU

Depunere sarcină de pe furci cu ajutorul transpaletei electrice Jungheinrich EJE 118



①



②

- ① – Se aduce și se poziționează transpaleta electrică cu sarcina așezată pe furci în locul unde aceasta trebuie depusă.
- ② – Se aduce timona de comandă în poziția de comandă și se asigură că trebuie să vă asigurați în prealabil în zona unde se deplasează transpaleta și fără nici un fel de obstacole (obstacole, persoane, etc.) care ar putea împiedica depunerea corectă a paletului pe suprafața plană.
- ③ – Se scoară ușor furcile până când paletul cu sarcină se sprijină direct pe suprafața pardoselii. Trebuie să vă asigurați că paletul nu mai este susținut de furcile transpaletei.
- ④ – Se aduce timona de comandă în poziția de comandă și se pot efectua manevre de subțire după care se efectuează deplasarea transpaletei pe suprafața plană a depozitului de sarcini.



## ATENȚIE!



Întocmirea transpaletei electrice se va face numai de către personal instruit și autorizat. Este strict interzisă prezența persoanelor neautorizate în zona de lucru unde sunt prezente sarcinile de pe furcile transpaletei electrice!

Întocmit,

.....

Notă: prezența personalului de lucru este autorizată numai în conformitate cu cerințele prescripțiilor tehnice, și numai în cazurile în care este autorizată de către operatorul RSVTI în cadrul instruirii efectuate pe baza autorizării personalului deservent al transpaletei electrice Jungheinrich EJE 118.

.....