


# PROCEDURA DE LUCRU

Preluare sarcină pe furci cu ajutorul transpaletelor electrice Jungheinrich EJE 116



- ① – Se aduce transpaleta electrică în fața paletului cu sarcină în poziția de frână activată. Trebuie să vă asigurați că furcile pot intra ușor pe palet.
- ② – Se introduce ușor furcile în palet. Furcile trebuie să se introducă complet sub sarcină până când se aude un clic și se aude un zgomot.
- ③ – Se așază mâinile în poziția de conducere și se ridică furcile. Se ridică ușor furcile până la înălțimea de transport astfel încât paletul cu sarcină să se desprindă de la suprafața de lucru. Valoarea sarcinii maxime admise este de 1600 kilograme.
- ④ – Se verifică dacă paletul cu sarcină este corect poziționat pe furcile transpaletelor electrice. Dacă paletul este corect poziționat, se duc furcile în poziția de transport și se efectuează deplasarea paletului și a sarcinii.



**ATENȚIE!**  
Înălțarea transpaletelor electrice se va face numai de către persoanele instruite și autorizate! Este strict interzisă prezența persoanelor neautorizate în zona de lucru în timpul ridicării și deplasării sarcinii pe furcile transpaletelor electrice!

Întocmit,

.....

Notă: procedura de lucru este în conformitate cu cerințele prescripțiilor tehnice ale Jungheinrich și este utilizată de către operatorul RSVTI în cadrul instruirii și autorizării personalului deservent al transpaletelor electrice. Procedura se referă exclusiv la utilajul Jungheinrich EJE 116.

.....